

Obsah dokumentace

Část 2. Vzorové lokality

Lokalita č. 2 - Revitalizace Bečvy u Oseka nad Bečvou

Textová část

- A. Úvodní údaje
- B. Průvodní zpráva
- C. Souhrnná technická zpráva

Výkresová část

Obecné charakteristiky a analýzy současného stavu

- D.1.1. Přehledná situace řešeného území (M 1 : 50 000)
- D.1.2. Situace stávajícího stavu s vyznačením inženýrských sítí (M 1 : 2 500)

Návrhové výkresy

- D.2.1. Návrhová situace řešeného území (M 1 : 2 500)
- D.2.2. Situace – předpokládaný cílový stav (M 1 : 2 500)
- D.2.3. Podélný profil (M 1 : 5000/100)
- D.2.4. Vzorové příčné řezy – návrhový stav (M 1 : 500)
- D.2.5. Vzorové příčné řezy – předpokládaný cílový stav (M 1 : 500)
- D.2.6. SO1 – Navýšení balvanitého skluzu
- D.2.7. SO3 – Balvanitý skluz
- D.2.8. Hranice stavby na podkladě katastrální mapy (M 1 : 2 500)